

Ohjelmiston päivitys (2.53.d49_new_dsp) 04.02.2020

1. Lisätty toiminne jossa Internet -yhteys toimii WAN(EWAN) tai 4G -yhteyden kautta

PTM eli VDSL -portti voidaan asettaa Bridge tilaan jolloin TW-EV902 toimiessa CO puolen laitteena toisessa kupariyhteyden päässä TV-EV902 laitteen takana olevaverkko käyttää TW-EAV510AC-B mallin lähiverkkoa ja Internet yhteyttä.

2. Korjattu virhe jos DHCP asiakas käyttää merkkiä "Å" DHCP nimessä, ruotsin kieliset Windows -versiot

3. Piilotettu WiFi turva-asetuksen näkyvyys SNMP hallinnassa.

4. Korjattu ulkoverkon (EWAN) IP -osoitteen uusiutuminen käynnistyksen jälkeen

5. Muutettu nimipalveluiden (DNS) palveluiden käyttöä;

Oletuksen käytetään oman operaattorin DNS eli nimipalveluita mutta jos operaattorin nimipalvelut ei toimi varalla toimii 8.8.8.8 nimipalvelu

6. Samsung TV Areena -sovelluksen käyttö on nyt tuettuna NAT tilassa (LAN ja Wifi)

(Toimimattomuus johtui Tizen käyttöjärjestelmän toimintavassa Samsung TV mallissa ja sen Areean APS sovelluksessa)

7. Ethernet sillan rakentaminen VDSL2 linkin yli

8. Lisätty MESH -verkkojen tuki (Katso erillinen ohjeistus)

9. SNR -arvon asetus kohdassa Ulkoverkko/SNR

Käytetään -1 - 25 arvoja jos linja virheile, Talleta + Alusta valinnat niin arvo on heti voimassa

Seuraa kohtaa Tilastot / xDSL nopeuksien muutokset kuinka virheily / nopeus muuttuu