

## Ohjelmiston päivitys (2.53.d47) 14.11.2019

1. Lisätty toiminne jossa Internet -yhteys toimii WAN(EWAN) tai 4G -yhteyden kautta

PTM eli VDSL -portti voidaan asettaa Bridge tilaan jolloin TW-EV902 toimiessa CO puolen laitteena toisessa kupariyhteyden päässä TV-EV902 laitteen takana olevaverkko käyttää TW-EAV510AC-B mallin lähiverkkoa ja Internet yhteyttä.

2. Korjattu virhe jos DHCP asiakas käyttää merkkiä "Å" DHCP nimessä, ruotsin kieliset Windows -versiot

3. Piilotettu WiFi turva-asetuksen näkyvyys SNMP hallinnassa.

4. Korjattu ulkoverkon (EWAN) IP -osoitteen uusiutuminen käynnistyksen jälkeen

5. Muutettu nimipalveluiden (DNS) palveluiden käyttöä;

Oletuksen käytetään oman operaattorin DNS eli nimipalveluita mutta jos operaattorin nimipalvelut ei toimi varalla toimii 8.8.8.8 nimipalvelu

6. Samsung TV Areena -sovelluksen käyttö on nyt tuettuna NAT tilassa ( LAN ja Wifi)

(Toimimattomuus johtui Tizen käyttöjärjestelmän toimintavassa Samsung TV mallissa ja sen Areean APS sovelluksessa)

7. Ethernet sillan rakentaminen VDSL2 linkin yli